eurofins | VBM Laboratoriet

Zøllner A/S
Agernvej 4
DK-3490 Kvistgård

Att.: Johnny Jensen

Den 2025. 09.02
TH6R

Vedr. Infiltrationstest, Hørsholm Kongevej, Hørsholm

Eurofins VBM Laboratoritet A/S har på foranledning af Zøllner A/S, udført 2 infiltrationstest i forbindelse med etablering af faskiner på adressen Hørsholm Kongevej, Hørsholm.

Testene er udført i udgravninger, 10 cm over bundkote, i et materiale bestående af forvitret moræneler; siltet, st. sandet, enkelte sten (Brunt).
Infiltrationstesten er udført efter Erfaringsblad 06 04 03 fra BYG-ERFA.

Resultat af de udførte tests fremgår af nedenstående tabel 1.

Test punkt nr.	**Infiltration m/s**
3 (RF-1-A)	$5{,}8 \times 10^{-6}$ m/s
4 (RF-1-B)	$3{,}3 \times 10^{-6}$ m/s

Tabel 1.

Med venlig hilsen

Eurofins VBM LABORATORIET A/S

Martin Andersen



RF-1-A



RF-1-B

eurofins | VBM Laboratoriet

Zøllner A/S
Agernvej 4
DK-3490 Kvistgård

Att.: Johnny Jensen

Den 2025.09.02
TH6R

Vedr. Infiltrationstest, Hørsholm Kongevej, Hørsholm

Eurofins VBM Laboratoritet A/S har på foranledning af Zøllner A/S, udført 1 infiltrationstest i forbindelse med etablering af faskine på adressen Hørsholm Kongevej, Hørsholm.

Testen er udført i udgravning, 10 cm over bundkote, i et materiale bestående af forvitret moræneler; siltet, st. sandet, enkelte sten (Brunt).
Infiltrationstesten er udført efter Erfaringsblad 06 04 03 fra BYG-ERFA.
Resultatet af den udførte test fremgår af nedenstående tabel 1.


Testpunkt nr.	Infiltration m/s
1 (RF-3)	$7{,}5 \times 10^{-6}$ m/s

Tabel 1.

Med venlig hilsen

Eurofins VBM LABORATORIET A/

Martin Andersen



RF-3

eurofins | VBM Laboratoriet

Zøllner A/S
Agernvej 4
DK-3490 Kvistgård

Att.: Johnny Jensen

Den 2025.09.11
TH6R

Vedr. Infiltrationstest, Hørsholm Kongevej, Hørsholm

Eurofins VBM Laboratoritet A/S har på foranledning af Zøllner A/S, udført 2 infiltrationstests i forbindelse med etablering af faskiner på adressen Hørsholm Kongevej, Hørsholm.

Testene er udført i udgravning, 10 cm over bundkote, i materialer bestående af hhv. sand (punkt 1) og leret sand (punkt 2).
Infiltrationstestene er udført efter Erfaringsblad 06 04 03 fra BYG-ERFA.
Resultaterne af de udførte tests fremgår af nedenstående tabel 1.

Test punkt nr.	Infiltration m/s
1 (RF-5-B)	$5{,}8 \times 10^{-5}$ m/s
2 (RF-5-A)	$7{,}5 \times 10^{-6}$ m/s

Tabel 1.

Med venlig hilsen

Eurofins VBM LABORATORIET A/S

Martin Andersen

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

☑ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF: +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

Zøllner A/S
Agernvej 4

DK-3490 Kvistgård

Att: Johnny Nis Jensen

Dato: 25. september 2025
VBM sag: 4271 127 VR-25-2847A
Side: 1 af 2

Prøvningsrapportnr.: R-25-2847A

Rekvirent

Zøllner A/S - 100230 - Hørsholm Kongevej, Hørsholm

Rapport indhold

Prøvning af ubundne materialer, laboratorieprøvning

Materialer

Råjord

Prøvningsperiode

Start 24. september 2025 **Slut** 25. september 2025

Anvendte metode referencer

Metode Navn	Beskrivelse
------	Infiltrationshastighed bestemt ved nedsivning

Rapport bemærkning

Med venlig hilsen
Eurofins VBM Laboratoriet

Martin C Andersen

Prøvningsrapporten må kun bruges i uddrag, hvis laboratoriet skriftligt har godkendt uddraget. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de prøvede emner. Med mindre andet foreligger, vil resterende prøvemateriale blive bortkastet efter 1 måned.

eurofins | VBM Laboratoriet

Zøllner A/S
Agernvej 4
DK-3490 Kvistgård

Att.: Johnny Jensen

Den 2025.09.24
T6RH

Vedr. Infiltrationstests, Hørsholm Kongevej, Hørsholm

Eurofins VBM Laboratoritet A/S har på foranledning af Zøllner A/S, udført 3 infiltrationstests i forbindelse med etablering af faskiner på adressen Hørsholm Kongevej, Hørsholm.

Testene er udført i udgravninger, 10 cm over bundkote, i et materiale bestående af moræneler; siltet, sv. sandet, enkelte sten (Brunt).
Infiltrationstesten er udført efter Erfaringsblad 06 04 03 fra BYG-ERFA.
Resultaterne af de udførte tests fremgår af nedenstående tabel 1.

Testpunkt nr.	Infiltration m/s
1 (RF-7B)	$8{,}3 \times 10^{-7}$ m/s
2 (RF-9A)	$2{,}8 \times 10^{-7}$ m/s
3 (RF-9B)	$5{,}6 \times 10^{-7}$ m/s

Tabel 1.

Med venlig hilsen

Eurofins VBM LABORATORIET A/S

Martin Andersen

eurofins | VBM Laboratoriet

Zøllner A/S
Agernvej 4
DK-3490 Kvistgård

Att.: Johnny Jensen

Den 2025.09.18
SB9S

Vedr. Infiltrationstests, Hørsholm Kongevej, Hørsholm

Eurofins VBM Laboratoritet A/S har på foranledning af Zøllner A/S, udført 3 infiltrationstests i forbindelse med etablering af faskiner på adressen Hørsholm Kongevej, Hørsholm.

Testene er udført i udgravninger, 10 cm over bundkote, i et materiale bestående af moræneler; siltet, st. sandet, enkelte sten (Brunt).
Infiltrationstesten er udført efter Erfaringsblad 06 04 03 fra BYG-ERFA.
Resultaterne af de udførte tests fremgår af nedenstående tabel 1.

Testpunkt nr.	Infiltration m/s
1 (RF-7B)	$8{,}3 \times 10^{-7}$ m/s
2 (RF-9A)	$8{,}3 \times 10^{-7}$ m/s
3 (RF-9B)	$8{,}3 \times 10^{-7}$ m/s

Tabel 1.

Med venlig hilsen

Eurofins VBM LABORATORIET A/S

Martin Andersen

eurofins | VBM Laboratoriet

Zøllner A/S
Agernvej 4
DK-3490 Kvistgård

Att.: Johnny Jensen

Den 2025.10.28
DA6G

Vedr. Infiltrationstests, Hørsholm Kongevej, Hørsholm

Eurofins VBM Laboratoritet A/S har på foranledning af Zøllner A/S, udført 4 infiltrationstests i forbindelse med etablering af faskiner på adressen Hørsholm Kongevej, Hørsholm.

Testene er udført i udgravninger, i nedenstående kote, i et materiale bestående af moræneler; siltet, st. sandet med enkelte sten (Brunt).
Placering af testpunkter fremgår af vedlagte bilag.
Infiltrationstesten er udført efter Erfaringsblad 06 04 03 fra BYG-ERFA.
Resultaterne af de udførte tests fremgår af nedenstående tabel 1.


Testpunkt nr.	Infiltration m/s	Kote
1 RF15	7,5 x 10^{-6} m/s	60,4
2 RF17	1,6 x 10^{-6} m/s	57,0
3 RF25	6,6 x 10^{-6} m/s	58,81
4 RF27	Ingen målbar nedsivning	58,26

Tabel 1.

Med venlig hilsen

Eurofins VBM LABORATORIET A/S

Martin Andersen


4
3
2
1

eurofins | VBM Laboratoriet

Zøllner A/S
Agernvej 4
DK-3490 Kvistgård

Att.: Johnny Jensen

Den 2025.10.31
SB9S

Vedr. Infiltrationstests, Hørsholm Kongevej, Hørsholm

Eurofins VBM Laboratoritet A/S har på foranledning af Zøllner A/S, udført 4 infiltrationstests i forbindelse med etablering af faskiner på adressen Hørsholm Kongevej, Hørsholm.

Testene er udført i udgravninger, 10 cm over bundkote, i et materiale bestående af moræneler.
Infiltrationstesten er udført efter Erfaringsblad 06 04 03 fra BYG-ERFA.
Resultaterne af de udførte tests fremgår af nedenstående tabel 1.

Testpunkt nr.	Infiltration m/s
1 (RF-28)	$8{,}3 \times 10^{-7}$ m/s
2 (RF-26)	$8{,}3 \times 10^{-7}$ m/s
3 (RF-18)	$1{,}7 \times 10^{-5}$ m/s
4 (RF-16)	$1{,}7 \times 10^{-6}$ m/s

Tabel 1.

Med venlig hilsen

Eurofins VBM LABORATORIET A/S

Martin Andersen