


Badevandsprofil

Øresund, Skodsborg Strand



RUDERSDAL
KOMMUNE

Badevandsprofil

Øresund, Skodsborg Strand

Ansvarlig myndighed: Rudersdal Kommune
By og Miljø - Klima, Natur og Miljø
Øverødvej 2
2840 Holte
Tlf.: 46 11 24 00

Medlemsstat	Danmark
Kommune	Rudersdal Kommune
DKBW Nr.	36
Station Nr.	339
Station Navn	Skodsborg Strand, Øresund
DKBW Navn Kort	Skodsborg Strand, Øresund
Hydrologisk Reference	
UtmX	723868
UtmY	6192940
Reference Net	EUREF89
UTMZone	32

Adgangsforhold og faciliteter på badestedet	Skodsborg Strandpark ligger ud for det gamle Skodsborg Søbad. I Skodsborg Strandpark er der handicapvenlig helårsbadebro, en lille opholdsplads med bænke, kiosk og offentlige toiletter.
De fysiske og hydrologiske forhold	
Badestedets beskaffenhed	Stranden udgøres af en smal sandstrand med bagvedliggende græsarealer og tilhørende offentlige toiletter.
Strandens længde	300 meter
Bredden af stranden	25 meter
Bundforhold i vandet	Havbunden består af sand med sten. Bundforholdene ændrer sig over sæsonen – revler vandrer ind mod stranden og en storm kan medføre store ændringer af profilet.
Dybdeforhold	Der er lavvandet nær stranden. De kystnære dybdeforhold er påvirket af vind og strøm.
Saltholdighed (salinitet)	Saltvand.
Strøm	Langs kysten er strømmen generelt svag. Strømretning i vindens retning.
De geografiske forhold	
Oplandet	Høje Skodsborgvej med bebyggelse og Skodsborg Strandvej.
Det umiddelbare bagland	Grøn kile mellem Skodsborg Strandvej og badestranden.
Klassifikation af badevand	Badevandet er kvalificeret som "Udmærket", opgjort på basis af data fra 2021-2024. Badevandskvaliteten er vurderet efter EU-Badevandsdirektivets klassifikationssystem, hvor badevandet kan klassificeres som: Udmærket kvalitet, God kvalitet, Tilfredsstillende kvalitet, samt Ringe kvalitet.
Fækal forurening	Umiddelbar syd for stranden eksisterer regnvandsudløb UJ31000 samt overløb UJ22000 fra pumpestation. Begge udløb udleder til Øresund ved kraftig regnvejr og kan medføre kortvarige forureninger.

	Hyppigheden af overløb varierer fra år til år, og forureningen varer oftest maksimalt 3 døgn efter kraftig nedbør.
Risiko for cyanobakterier (blågrønalger)	Blågrønalger kan producere giftige stoffer, som i stor koncentration kan give anledning til hovedpine, hudirritationer, feber, kvalme og diarré, hvis man kommer i kontakt med giftstofferne, f.eks. bader i vandet eller kommer til at sluge vand. Mennesker, der i forvejen er svækkede og børn er særligt udsatte. Dyr kan i værste fald dø, hvis de drikker af vandet. Alger er ofte årsag til skumdannelser i vandkanten. De kan misfarve vandet. Alger kan have forskellige farver, f.eks. grønne, røde og gule. Generelle baderåd: • Lad vær med at bade, hvis vandet er uklart, og du ikke kan se dine fødder, når vandet når til knæene. • Lad ikke børn lege ved strandkanten, når der er mange alger i vandet. • Lad ikke dyr drikke af vand med mange alger. Opblomstring af blågrønalger forekommer sjældent ved Øresund. I badesæsonen overvåger Rudersdal Kommune algevæksten og sætter advarselsskilte op ved badestederne, hvis det vurderes, at der kan være sundhedsrisiko ved badning.
Risiko for fytoplankton	Andre alger end blågrønalger udgør normalt heller ikke en sundhedsrisiko ved Øresund.
Risiko for makroalger (tang)	Der er risiko for tang på stranden.
Forvaltningsforanstaltninger	Der er kun opsyn med badestedet ved Skodsborg Strand i forbindelse med prøvetagning og løbende i badesæsonen ved stor risiko for algeopblomstringer. Rudersdal Kommune undersøger vandkvaliteten ved badestedet ved Skodsborg Strand svarende til badevandsdirektivets krav. I 2025 vil der i forbindelse med badesæsonen blive taget badevandsprøver mindst 6 gange. Resultatet kan findes på kommunens hjemmeside: www.rudersdal.dk. For badestederne ved Øresund er kommunen også tilknyttet DHI's badevandsudsigst, som på baggrund af udledningsdata fra spildevandsforsyningen informerer om badevandskvaliteten ved strandene nu og 3 dage frem. Badevandsudsigten kan findes på www.badevand.dk eller fås

	som app til iPhone og Android. Der forventes ikke at ske ændringer i spildevandsudledninger til Øresund i 2025, som kan øge sundhedsrisikoen ved badning.
Anden forurening mv.	Glasskår, affald, kemisk forurening (herunder olieudslip) er andre eksempler på forureninger, som lejlighedsvis kan forekomme. Badegæster opfordres til at kontakte den kommunale forvaltning (på telefon 46 11 24 00 i dagtimerne), hvis der konstateres forurening eller andet, som kan give anledning til problemer.
Revision mv.	Badevandsprofilen er udarbejdet den 24. marts 2011 og revideret d. 16. maj 2025. Badevandsprofilen revideres én gang årligt.

